受変電設備点検作業(プル第1変電室及び第2変電室) 仕様書

令和7年10月

日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 工務技術部 運転課

1 概要

1.1 目的

本仕様書は、電気工作物保安規程に基づく点検であり、日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所(以下「機構」という。)工務技術部運転課において維持管理する受変電設備(プル第1変電室及び第2変電室)の点検作業に関する仕様を定めたものである。

1.2 主な適用法規

- (1) 法律等
 - ① 原子力基本法
 - ② 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
 - ③ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
 - ④ 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則
 - ⑤ 核燃料物質の使用等に関する規則
 - ⑥ 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則
 - ⑦ 使用施設等の技術基準に関する規則
 - 8 電気事業法
 - ⑨ 労働安全衛生法
 - (2) 規程等
 - ① 核燃料物質使用施設保安規定
 - ② 電気工作物保安規程
 - ③ 研究所危険物災害予防規程
 - ④ 研究所化学物質管理規則
 - ⑤ 研究所共通安全作業基準・要領

2 一般仕様

2.1 契約範囲

3項に示す設備の点検作業、試験及び検査の実施、2.9項に示す関係書類の作成及び提出を 契約範囲とする。

2.2 作業場所

茨城県那珂郡東海村大字村松 4 番地 33 機構 工務技術部 運転課 指定場所

2.3 納期

令和8年3月13日

作業予定日: 令和8年1月13日~1月16日(計4日)

※作業予定日については、ユーティリティ供給先と協議の上、決定したものである。 よって、受注者は作業予定日に作業が確実にできるようにすること。

- 2.4 作業対象設備(詳細は3項による)
 - (1) プル第1変電室受変電設備(保守系、非常系及び常用系)
 - (2) プル第2変電室受変電設備(非常系及び常用系)
- 2.5 作業内容(詳細は3項による)
- (1) 点検作業

2.6 支給品及び貸与品

- (1) 支給品 作業に使用する水、電気等のユーティリティ
- (2) 貸与品 トイレ、会議室等の休憩場所及び作業管理に用いる物品(作業中・接地中札、 現場責任者の腕章等)

2.7 協議

本仕様書の記載事項及び本仕様書に記載の無い事項等について疑義が生じた場合には、機構と協議を行った上でその決定に従うものとする。

2.8 検収

- 2.1 項に定める契約範囲が全て終了し、2.9 項に定める提出図書が機構の最終確認を得て完納されたことをもって検収とする。なお、最終確認は以下の者が実施することとする。
- (1) 一般検査:管財担当課長
- (2) 技術検査(作業内容及び提出図書の確認):機構 工務技術部 運転課員

2.9 提出図書

書類名	提出部数	要確認	備考
① 打合せ議事録	1+*1	0	打合せの都度速やかに
② 品質保証計画書	1+*1	0	契約後速やかに
③ 作業要領書	1+*1	0	原則作業予定日の2週間前までに
※④ 作業計画書	1	0	"
⑤ 作業等安全組織・責任者届	1	0	11
※⑥ 作業工程表	1+*1	0	"
⑦ 作業手順書	1+*1	0	11
⑧ 試験・検査要領書(検査体制表含む)	1+*1	0	"
※ 9 図面、図書	1+*1	0	11
⑩ 作業日報	1		原則その日の作業終了後速やかに
① 安全チェックーKY 実施記録	1		11
※ ⑫ 試験・検査成績書	1		‡7.46.46.#B.ch.!—
※ ⑬ 作業報告書	*2+ [△] 1		契約納期内に
⑭ 写真(作業状況、交換部品等)	1		機構担当者の指示による
⑤ 委任又は下請負等の届出	1	0	該当する場合
⑯ その他	必要数		機構担当者の指示による

- *1: 確認返却用(報告書に添付)
- *2 : 原則2部
- △1 : 電子データ(PDF 形式等)を提出する。ただし、詳細については機構担当者との打合せによる。
- ※④: 作業計画書には、作業要領書、作業体制、作業者名簿、安全衛生チェックリスト、作業 等安全組織・責任者届、リスクアセスメントに係るワークシートを添付する。
- ※⑥: 契約日、要領書作成、材料手配等の準備に要する各項目、各種申請書提出、作業期間、完成図書作成、提出、納期が記載され契約した作業全体を見通せるものとすること。
- ※⑨: 部品交換、改造等で機構の管理図面、図書の差替え分も含むものとする。ただし、詳細については機構担当者との打合せによる。
- ※①: 2.13 項(2)に示すトレーサビリティ体系図及び作業に使用した計測器の試験成績書を添付する。
- ※③: 作業報告書は、ファイル方式とし①~⑫、⑭及び⑯も含め一括製本したものを1部、その写しの計2部を提出する。なお、機構の確認印を押印できる表紙を添付すること。

2.10 作業報告書及び写真撮影

(1) 作業報告書

- ① 作業結果の各項目、測定結果に対して、異常の有無の判定を記載すること。
- ② 交換した部品は、品名、型式、数量及び交換に至った経緯(前回の指摘、機構要求等)を簡潔に一覧表にまとめること。
- ③ 作業結果又は使用年数からの判断により、次回交換推奨部品を一覧表にまとめること。
- ④ 作業結果に対して、予防保全の観点から総合的な検討、評価を加えるとともに、劣化傾向を把握するためのトレンドデータを提出すること。

(2) 写真撮影

- ① 一連の作業の状況を撮影すること(作業名は機構仕様書の表現と合せる)。
- ② 交換前の新部品及び交換後の旧部品を撮影すること。なお、部品名は機構仕様書の表現と合せること。(部品交換を伴わない作業については、対象外とする。)
- ③ 発見した不具合の箇所を撮影すること。
- ④ 機構が指示した事項及び内容を撮影すること。
- ⑤ 機構の許可証(腕章)を常に携帯すること。
- ⑥ 核物質防護(PP)の観点から撮影した内容は担当者の確認を受けること。

2.11 品質管理と保証

(1) 品質保証計画書

受注者が提出する品質保証計画書は、当該作業に応じて、目的、方針、適用範囲、管理(審査)、組織及び責任、適用法令・基準、教育・訓練、文書管理、設計管理、調達管理、材料及び機器の管理、製作及び施工管理、検査・試験管理、運転及び保守の管理、不適合管理・再

発防止対策、品質記録の管理、アセスメント(監査等)の各項目について記載すること。

また、受注者が提出する品質保証計画書及び契約後の作業の管理においては、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に準拠すること。

(2) 品質管理

品質保証計画書に基づき確実な品質管理を行うことは元より、更に入念な品質管理を実施するために、以下の要求事項も品質保証計画書に反映し、これに従い品質保証活動を実施すること。

- ① 原子力品と一般産業用工業品との品質管理の区分を明確にすること。
- ② 機器、設備のライフサイクル全般にわたるサービス体制を確保すること。
- ③ 提案形サービスの充実を図ること(部品改廃、寿命等の通知、メンテナンスの提案等)。
- 4 設備点検、部品交換履歴等の一元的管理を実施すること。
- ⑤ 製作図及び改造図の最新版を保有し、かつ、再提出を実施すること。
- ⑥ 点検作業の中において、当該設備を使用開始する前に、作業結果に問題がないことを確認した上で使用することが出来るよう、ホールドポイントを作業手順書に明確にすること。
- ⑦ 作業における検査員については、独立の程度と資格条件等を体制表に明確にすること。

(3) 協力、立入調査及び監査

受注者(下請業者も含む)は、機構の「核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。また、機構から要求があった場合は、立入調査及び監査に応じるものとする。立入調査及び監査は、契約後の活動途中あるいは組織及び品質保証計画書の変更、不適合の発生、是正処置の確認等の場合に実施する。

(4) 保証

検収の日から1年以内に発生した不具合のうち、受注者の責任に帰するものについては、 無償で必要な処置を講ずること。

2.12 不適合発生時等の処置

- (1) 作業において不適合が発見された場合には、速やかに機構担当者に連絡すること。
- (2) 作業において不適合が生じた場合には、機構と協議の上、以下の措置を取ること。また、 必要に応じて関係官庁対応の助勢及び一連の対応について不適合報告書を提出のこと。
 - ① 現地での対応が適当と認められた場合は、その内容が適切であることを確認し記録に 残した上で、措置を講ずること。
 - ② 現地での対応が否なものは、期限を明確にした上で工場へ持ち帰り、原因究明、措置及び修復等の対応を実施すること。
- (3) 過去の反省点(不適合事例の再発防止対策等)は、必ず反映させ同様な不適合を繰り返さないこと。

2.13 作業用計測器

- (1) 作業(試験、検査)に必要な計測器は、全て受注者にて用意すること。
- (2) 校正等に用いる計測器については、以下の管理を行うこと。
 - ① トレーサビリティ体系図は、校正に使用する計測器の基準器名称及び器番が明記されていること。
 - ② 校正対象計測器(作業時使用する計測器)の試験成績書には、前述の体系図との関係が分かるよう校正に使用した基準器の名称及び器番を記載すること。
 - ③ 本作業の点検校正等に用いた計測器は、リスト化し、報告書に添付のこと。
 - ④ 本作業に使用する測定器は、実際に使用する時点から遡り、定められた期間内に校 正検査が行われていること及び適正な管理が成されており、故障や誤差の増大等ない ものとすること。

2.14 安全文化を育成し維持するための活動

本作業は、核燃料物質使用施設の安全を確保するための重要な点検作業であり、ヒューマンエラー発生防止などの活動に努めるとともに、作業者全員が基準及びルールを遵守すること。また、関連する機構の活動に協力し、受注者自らも率先して活動を行うこと。

2.15 試験•検査

(1) 試験・検査要領書

2.9 項の試験・検査要領書には、機構内又は必要に応じて受注者の工場等で実施する試験・検査の具体的な方法、時期、判定基準、合否判定、測定に使用する計測器等の種類、精度等を明記すること。なお、試験・検査要領書は、作業要領書に含めて提出しても構わない。

(2) 総合検査記録(リリース)

作業後に機構の設備を再稼働(運転)する前に行う検査(試運転・調整、総合試験等)の記録を提出すること(記録の作成例を別紙-1に示す)。

(3) 工場等への立入り

受注者の工場等で実施する検査又はその他の活動を行う際、行政機関の職員が確認のため、工場等へ立入る場合がある。その際は、協力すること。

2.16 調達品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)の提供

受注者は、本対象設備に係る維持又は運用に必要な技術情報(供給者から引き渡しを受けた後に、供給者が新たに発見又は取得した、製品に関する運用上の注意事項や知見を含む)を、 遅滞なく確実に機構に提供すること。

2.17 調達要求事項の適合状況

受注者は、外部調達により機構へ納入する部品を購入する場合、若しくは外部調達により 役務の提供を受ける場合、調達文書の中に供給者に対する調達要求事項を明記し、また、調 達品若しくは役務の受領時に調達要求事項への適合状況を検査し、記録すること。機構の要 求があった場合は、この記録を提出すること。

2.18 交換部品

- (1) 2.6 項の機構支給品も含めあらかじめ作業要領書(一覧表)に示すこと。
- (2) 交換した部品は、交換した年月を示すシール(白色)を貼り付けるとともに、交換履歴を提出すること。詳細については、機構担当者との打合せによる。
- (3) 該当する交換部品の交換前後のシーケンス(展開接続図)、配線接続図(又は配線表)、盤構造図及び配線チェックシートを作業要領書に添付し、交換部品が図面上で分かるようにすること。
- (4) 交換部品の納期遅延、員数不足、誤仕様、取合い不良、配線ミス及び作業中の予定外警報等が発生しないよう、必要に応じて事前に現地調査を行い、作業内容の確認と注意事項の徹底を図ること。また、部品ごとに作成した配線接続図(又は配線表)、配線チェックシート(作業要領書に添付)を用いて、配線チェックを行い不具合防止を図ること。
- (5) 交換後の機能・動作確認試験方法を作業要領書に明記すること。
- (6) 交換部品、改造後の図面管理及び履歴管理等を一元管理するために製作図面に確実に 反映すること。

2.19 リコール、クレーム情報

当該設備に使用されている部品等又は本契約に係わらず納入設備に関するリコール、クレーム情報は確実に機構に申し出て、対策を実施すること。

2.20 情報管理

- (1) 受注者は、管理情報(「管理情報」と明示されている情報)を取扱う必要が生じた場合、当該情報及び当該情報が含まれている冊子等を無断で取り扱ってはならない。
- (2) 受注者は居室等から、管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等を外部へ持ち出さないこと。ただし、管理すべき情報が消し込まれた「管理情報」と明示された情報を機構から受け取った場合、機構の承諾を得て、これを外部へ持出すことができる。
- (3) 受注者は、情報の管理について、機構から指導があった場合、これに従うこと。

2.21 環境負荷の低減活動

工事残材、撤去品及び廃材のうち一般廃棄処分が可能なものは、受注者が持ち帰り処分すること。また、それ以外のもので機構が指定するものは、機構の指定する場所(核燃料サイクル工学研究所内)まで運搬すること。なお、廃棄物が産業廃棄物に相当する場合、受注者において適正に処分すること。

2.22 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の推進

(1) 本契約において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(以下、「グリーン 購入法」という。)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採 用するものとする。 (2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

2.23 注意事項

- (1) 本作業対象設備の設計・製作における構造、機器、部品及びソフト等を十分に熟知した上で、作業方法及び部品の調達等、設計思想に基づいた責任ある作業を実施すること。
- (2) 高圧活線部近接作業や複雑な制御機能に係る作業がある場合は、決められた短期間の中で安全かつ迅速に作業を行わなければならないことから、設備の構造・特徴や想定されるリスク等を十分に熟知した上で対応すること。
- (3) 本作業に先立ち、あらかじめ 2.9 項の作業要領書等、要確認図書を契約後速やかに提出し、 機構の確認を得ること。また、確認を受ける以前に、作業を開始してはならない。
- (4) 作業開始に当たっては、機構より確認された作業計画書の写しに「作業許可」印を押印(朱 印)されたものを受領の上、当日の作業内容に関し機構担当者と打合せを行った後に作業を 開始すること。
- (5) 各設備・機器は、作業開始時に引き渡された状態をチェックシート等で確認し、引き渡された状態に戻して機構へ返すこと。
- (6) 作業の進捗状況が作業現場に掲示した工程表上等で常に分かるようにすること。
- (7) 作業実施中に作業を取り止め、当該設備及び系統等を復旧しなければならない状況に至った場合には、速やかに機構と十分協議の上、作業員、当該設備及び系統等の安全に十分留意し、措置方法を決定すること。次に機構の指示の下、決定した措置方法に従い必要な措置を施した後、停止している系統の復旧処置を速やかに行うこと。
- (8) 点検作業に必要な機材、工具、測定器、消耗品(支給品は除く)等は全て受注者にて用意すること。
- (9) 作業中の 4S を徹底するとともに作業終了ごとに清掃、片づけをし、整理・整頓を行うこと。
- (10) 本作業において実施した打合せ等については、確認事項に齟齬が生じないよう、原則として議事録を提出し、機構の確認を得ること。
- (11) 本作業において許認可手続きの必要性について確認し、確認した結果は滞りなく機構に伝えること。
- (12) 2.6 項の支給品を必要以上に使用しないこと。また、貸与品は受注者が貸与期間中適切な管理を行い、万一受注者の責により破損・汚損・紛失した場合はこれらを弁償すること。
- (13) 機構から要求があった場合、作業対象設備を事前に確認し、契約範囲、作業内容を理解した上で、簡易的な工程表を提出すること。

3 技術仕様

3.1 作業範囲

作業範囲は以下の受変電設備とする。詳細については、別紙-2を参照すること。

- (1) プル第1変電室(保守系、非常系及び常用系)
- (2) プル第2変電室(非常系及び常用系)

3.2 作業項目

主な作業内容は以下とし、各機器の詳細な点検項目は、別紙-3を参照すること。ただし、該当しない場合は除く。

(1) 外観目視点検

目視により対象物の外観を観察し、過熱、変色、変形、損傷、発錆等の異常の有無を確認 する。

(2) 清掃、増締め

各盤内及び各機器を清掃し、端子部等締め付け部の増締めを行うこと。

(3) 絶縁抵抗測定

各機器及び盤内の主回路並びに制御回路の絶縁抵抗を測定し、絶縁抵抗の健全性を確認すること。

(4) 絶縁油試験

油入変圧器は絶縁油を採取し、絶縁油特性試験及び油中ガス分析を行い、健全性を確認すること。

(5) 動作試験

各機器及び保護継電器の動作試験を行い、異常のないことを確認すること。

(6) その他

その他メーカ推奨点検項目は、報告書にて報告すること。ただし、本点検中で対応可能であれば、申し出の上、実施すること。

3.3 部品交換範囲

本契約において、部品交換は実施しない。

3.4 作業計画立案に当たっての作業条件等

作業計画の立案に当たっては、以下の作業実施条件をふまえ、安全に作業を進捗させるための計画を立案すること。

- (1) 点検作業開始前に対象設備の停電作業が機構により実施される。設備の停電後、必要な保安処置を行い、機構担当者の了解を得られなければ、作業を開始してはならない。
- (2) 点検作業は作業前の打合せにより決定した時間内で実施すること。

3.5 予防保全

- (1) ウイスカ及びシルバーマイグレーションの有無の点検を行い、対策が必要な場合は報告 書等に明示して申し出ること。
- (2) 発錆部は部分補修塗装(タッチペイント)を行うこと。発錆が著しく補修塗装が困難な場合は、その対策方法を報告書等に明示して申し出ること。
- (3) 盤内の制御回路は、万一短絡があっても配線が焼損しないよう、MCCB 等で保護された 構造になっているか点検し、対策が必要な場合は、報告書等に明示して申し出ること。
- (4) 製造元メーカ推奨の細密点検(バルブの耐圧試験、操作機構部の分解点検、最低動作

電圧、開閉時間測定等)を、推奨期間内に実施していないものは、報告書等に明示し申し 出ること。

(5) その他、予防保全的改善提案が必要な事項は、タイムリーにもれなく報告書等に明示し申し出ること。

3.6 高経年化対策

高経年化対策として劣化に関する調査を実施すること。調査結果については、簡潔な一覧表とし、作業報告書に添付すること(「高経年化調査結果」の作成例を別紙-4 に示す)。

4 安全対策

4.1 安全確保

受注者は、この契約を履行するに当たって、その安全を受注者の責任において確保すること。

4.2 遵守事項

受注者は、安全作業を維持するために、労働安全衛生法等関係諸法令及び核燃料サイクル 工学研究所の定める諸規定を遵守する他、機構担当者の指示に従い、労働災害防止に努める こと。

4.3 安全教育

受注者は、作業者に対して作業安全に関する教育等を行うとともに、現場責任者、現場分任 責任者、安全専任管理者等は、機構の「作業責任者等認定制度」に基づく安全教育を受講し、 認定を受けること。

4.4 事前打合せ

受注者は、提出書類の確認を得た後、原則として作業予定日の1週間前までに、機構担当者と工程、作業要領、作業手順、安全対策、緊急時通報連絡体制等の現場作業に関する詳細な打合せを行うこと。なお、現場責任者はこの打合せに必ず出席すること。

4.5 作業者名簿

受注者は、現場に立入る全ての作業者の氏名等を機構の定める「作業者名簿」に必要事項を記載し、作業予定日の2週間前までに機構担当者へ提出すること。

4.6 責任者等の指名

受注者は、前項の作業者のうち機構の「作業責任者等認定制度」に基づく安全教育を受講した認定者の中から、現場責任者、現場分任責任者及び安全専任管理者等を指名し、前項の「作業者名簿」に明記すること。

4.7 有資格者

受注者は、現場作業において法令で定める作業主任者、有資格者等が必要な場合は、資格 を有する作業者の中から選任し、4.5 項の「作業者名簿」に明記し、資格者証の確認を受けるこ と。

4.8 変更届出

受注者は、現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、作業主任者、有資格者及び作業員等に変更が生じた場合は、その都度機構担当者に変更の内容を届け出ること。

4.9 責任者の常駐

受注者は、現場責任者を現場作業の期間中常駐させること。現場責任者が常駐出来ない場合は、現場責任者代理者を常駐させること。

4.10 責任者等の明確化

受注者は、現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、作業主任者及び有資格者等に腕章等を着用させること。

4.11 作業表示

受注者は、件名、責任者名及び期間等を記した作業表示(作業計画書、停電作業計画書、活線・活線近接作業計画書、作業体制表、作業安全組織図、緊急時通報連絡体制表、工程表、各種許可証等、機構の確認を得たもの若しくはその写し)を作業現場の見やすい場所に掲示するとともに、指示命令系統を作業者全員に徹底すること。また、作業場所ごとに立入禁止、頭上注意等必要な表示を行うこと。

4.12 許可証の表示

受注者は、設備・機器等の使用、火気の使用等各種許可証を該当作業場所の見やすい場所に掲示すること。許可証は、機構担当者より受け取り、使用後は速やかに返却すること。

4.13 TBM-KY

受注者は、作業前、作業ごとに作業者全員で TBM-KY 等を実施、復唱し、作業内容の徹底と安全確保に努めるとともに、その内容を原則として機構の定める「安全チェックーKY 実施記録」に記載し、現場に表示すること。

4.14 作業報告

受注者は、現場責任者を通して毎日の作業予定及び作業者名を作業開始前に機構担当者へ報告すること。また、作業日報を作業終了後に機構担当者へ報告するとともに、当日の問題点の有無、翌日の作業内容、工程の変更の有無等を報告すること。

4.15 設備・機器等の操作

受注者は、機構の所有する設備・機器等の運転、停止の操作を行ってはならない。ただし、機構担当者から許可のあった場合はこの限りでない。

4.16 規律の維持

- (1) 作業に適した作業服、靴(保護具を含む)を着用して作業を行うこと。裸体、素足(サンダル、セッタ等を含む)等での作業は禁止する。
- (2) 工事等の資材、工具類等は常に整理、整頓し、転倒、落下、つまずき等のないように努めること。また、終了後は、残材、不要材等を速やかに処理し作業場又は作業跡を清掃すること。
- (3)機構の指定する場所以外は立入りを禁止する。ただし、工事等の都合上やむを得ず他の区域に立入る場合は、事前に機構担当者に申し出て許可を得ること。
- (4) 飲食・喫煙は、機構の指定する場所以外では行わないこと。

4.17 火災防止(火気取扱作業)

火気取扱作業(溶接、サンダー作業、高圧ガスボンベ、引火性及び爆発性のある危険物、特殊可燃物等の取扱作業)を行う場合には、不燃材にて作業場周辺の養生を行うとともに、消火器を配備する等の措置を行うこと。また、前述の火気取扱作業に該当する場合には、機構の定める「火気使用許可申請書」に防火対策等を記載して、機構担当者に提出し許可を得ること。

4.18 運搬作業

- (1) 受注者は、重量物運搬及び危険な場所における運搬に際して、運搬作業者以外に指揮者を定め周囲の状況確認及び共同作業の合図(合図は日本クレーン協会発行の玉掛作業者心得による)等の安全確認を行わせること。
- (2) 運搬作業指揮者には、重量物運搬の取扱い器材の機能等について事前点検を行わせ、器 材の安全性を確認させること。
- (3) 長尺物の運搬の際は、長尺物の前後端に赤布を取りつけるか、又は誘導者をつけて安全に配慮すること。

4.19 高所作業

- (1) 受注者は、強風等の悪天候下での屋外高所作業は禁止すること。なお、強風とは 10 分間 の平均風速が 10m/s 以上の場合とする。
- (2) 高所作業に当たっては、安全で確実な足場を有資格者にて用意すること。足場を設けることが困難なときは、危険を防止するための処置を講ずること。
- (3) 足場等の高さが 5m以下でも墜落のおそれのある足場等の組立、解体又は撤去作業を行う場合は、作業指揮者を指名してその者に直接作業を指揮させること。
- (4) 墜落のおそれのある足場には、原則高さ90cm 以上の手すりを設けること。足場に十分な安全対策が施せない場合は、命綱の使用又は墜落防止綱の設置等の対策を講ずること。
- (5) 高所から物品の降下を行う場合には、合図者を定め、作業を確実にするため監視人をおい

て、これらの指示にあたらせること。更にその周辺には関係者以外立入らせないこと。

4.20 電気取扱作業

- (1) 作業開始に当たっては、機構担当者より作業表示札「作業中」を受領し、指定された番号通りの作業場所に表示した後に開始すること。
- (2) 作業前には必ず電源の停止、検電及び接地放電の確認を行うこと。なお、検電器及び接地線の取扱い方法を事前に教育し徹底すること(絶縁手袋着用、事前テスト等)。
- (3) 検電は、検電器を用いて実施すること。ただし、検電器を用いて検知できない電源については、テスタの使用を可とする。
- (4) 接地の取り付けに当たっては、機構担当者より接地表示札「接地中」を受領し、指定された番号通り、接地線及び接地盤面に表示すること。
- (5) 機構担当者の許可なく電源の投入及び遮断を行わないこと。
- (6) 作業終了時には、速やかに、接地表示札及び作業表示札を機構担当者に返却すること。 また、返却後は機構担当者の許可なく設備に手を触れないこと。
- (7) 接地線の取外しは機構担当者の指示に従い行うこと。また、接地線の取外し後は、接地表示札「接地中」を機構担当者に返却すること。

4.21 活線作業及び活線近接作業

受注者は、活線作業(高圧回路、低圧回路、制御回路)及び活線近接作業を原則として行わないこと。 やむを得ず活線作業及び活線近接作業が必要なときは、以下のことを遵守すること。

- (1) 図面上で事前検討を行い、かつ、狭い場所のときは現地調査を行う等した上で、活線作業 及び活線近接作業要領書を提出し、機構の確認を受けた後に実施すること。
- (2) 活線作業及び活線近接作業は、作業指揮者を定め2名以上で行うこと。
- (3) 作業性の悪い場所には、現場責任者とは別に安全専任管理者を置き監視すること。
- (4) 活線部分を色分けした図面(配置図、内部構造図、単線接続図、端子台図、内部接続図) を作業要領書に添付するとともに、当該作業機器(盤)ごとに張り付け、現場分任責任者、作業指揮者は作業開始前の TBM-KY で作業手順、活線作業部及び活線近接作業部並びに危険ポイントについて全員に徹底し、かつ、復唱させた上で作業監視を行うこと。
- (5) 活線部はビニールテープ、絶縁シート等の絶縁材にて養生するとともに、活線作業箇所及び活線近接作業箇所の養生方法を、各部位ごとに作業要領書に明記すること。
- (6) 工程表及び作業要領書(手順書)に養生の項目を設けるとともに、TBM-KYには制御電源及び活線部、活線近接部の項目を設けること。
- (7) 他にも別作業が実施されるときは、作業要領書に関連作業を明記するとともに、作業要領書、管理体制も別にして明記すること。
- (8) 作業ステップごとの完了時間を手順書に記録すること。
- (9) 異常発生時には作業体制を解組し、緊急体制に切替え対応すること。
- (10) 検電は、検電器を用いて実施すること。ただし、検電器を用いて検知できない電源については、テスタの使用を可とする。
- (11) 検電、接地放電及び接地に当たっては、使用前点検及び定期的な検査に合格した絶縁用

保護具を確実に着用し、活線部が図面通りであることを確認するとともに、作業に当たっても必要な絶縁用保護具の着用及び必要箇所への絶縁用防具の装着を行うこと。

- (12) 活線部及び活線近接部で使用するテスタ棒、ドライバ等は、金属部先端のみを残して絶縁 テープで養生する他使用可能な場所は絶縁ドライバを使用すること。
- (13) テスタは、抵抗レンジや導通レンジには過負荷保護機能、電流レンジには短絡防止ヒューズ(AC600V用)の付いたデジタル式を使用すること。アナログ式テスタの使用は、変成器等の極性試験に限定すること。また、テスタ操作に当たっては、テスタ棒を操作する者と、メーターを読む者の担当を分け、テスタ棒操作者が不注意から短絡、地絡等を発生させぬように行うこと。
- (14) 作業場所はトラロープや赤テープ等で区切り、関係者以外入れぬように処置するとともに開 閉禁止の扉ハンドルや操作禁止のスイッチ類は、施錠の上赤テープ等で封印し、かつ、操作 禁止及び点検中等の表示処置を行うこと。
- (15) 特別高圧活線近接作業は、充電部に対する接近限界距離を示す標識を見やすいところに 設置し、監視人を置き作業を監視すること。
- (16) 高圧活線近接作業で活線部との離隔距離が、頭上30cm、水平60cm、足下60cm以内に接近する恐れがある場合は、その部分を絶縁防具等により養生を行うこと。

4.22 配線作業

- (1) 配線作業(端末処理)においては、電線被覆材及び端子に傷をつけないように十分注意して作業を行うこと。また、作業終了時には、配線関連箇所の電線被覆材、端子に傷のないことを確実に確認すること。
- (2) 計装機器類の更新作業においては、接地線は常に導通状態を維持して作業を行うこと。
- (3) 作業に伴い既設配線を端子台等から外す場合には、復旧時の接続誤りを防止する処理 (合マークの取り付け、チェックシート等による誤接続防止策)を講じること。更に配線接続復 旧作業は、受注者側の責任の下、接続誤り、隣接する端子同士の距離及びネジの増締めを 確実に確認すること。
- (4) 端子間の距離が近く隣接する圧着端子と接触して短絡等が生じる恐れがある場合、絶縁スリーブやテープ等で絶縁処理を行うこと。

4.23 危険有害物取扱い作業

- (1) 爆発性、引火性及び有害物質を取扱う作業等は、あらかじめ機構担当者の確認を得ること。
- (2) 誤った取扱いの無いように事前に危険物の特性及び取扱要領等を SDS により確認し、作業者全員に周知すること。

4.24 酸素欠乏作業

(1) 受注者は、ピット及びタンク内等の換気不十分な場所で酸素欠乏危険作業を行う場合は、酸素欠乏作業主任者が作業の開始前及び必要に応じて作業中においても酸素濃度を測定し、安全性を確認し作業を行わせること。

- (2) 作業前に立入りの許可を機構担当者より得てから作業を行うこと。
- (3) 酸素欠乏作業主任者は、作業者が酸素欠乏の空気を吸入しないように作業の方法を決定し、指導すること。
- (4) 監視人を置き、作業場に入退域する作業者の人員点呼を行うこと。
- (5) 作業中は、換気装置の作動状況等を監視人に監視させること。
- (6) 受注者(下請業者も含む)は、事業者ごとに酸素欠乏作業主任者を選任すること。

4.25 休日・時間外作業

受注者は、休日及び時間外の作業が必要な場合は、機構の定める「時間外作業届」に必要事項を記載し、機構担当者と打合せて確認を得たのち 17 時までに(休日出勤の場合は前日の 17 時まで)正門警備所に提出すること。

4.26 治工具・電動工具等の管理

受注者は、作業で使用する冶工具・電動工具等の使用状況を常に把握し、員数確認等を適時 実施すること。また、確認した結果は「安全チェックーKY実施記録」等に記録すること。

4.27 その他

- (1) 緊急時の通報連絡体制は、機構の「緊急時通報連絡体制表」を参考にして提出のこと。また、事前打合せにおいて、機構担当者と休日及び夜間を含めた緊急時の通報連絡手順等の安全教育を受けるとともに、作業責任者は当該作業に従事する作業者全員にその手順を周知すること。火気使用許可を受けた火気使用作業において、所定の防火対策以外の事象が発生し緊急に通報連絡の必要がある場合は、前記の安全教育の手順に従い通報連絡すること。
- (2) 重機を使用した掘削作業を行う場合、機構担当者と作業要領について綿密な打合せを行うとともに、掘削当該箇所及び近傍の既設埋設物に損傷を与えないように、埋設物表示図面、当該箇所の埋設物表示を十分に確認し作業を行うこと。また、埋設物表示を取り外す必要がある場合、当該埋設物表示の位置を記録し、当該埋設物表示を紛失しないように機構担当者の立会の下で保管管理すること。万一既設埋設物の損傷の恐れがある場合は、機構担当者と協議、立会の上、手掘りによる試掘等を行い、既設埋設物の防護に努めること。
- (3) 当該作業箇所において、施設及び設備に対する小動物の侵入防止対策がとられており、 作業の都合により小動物の侵入防止対策を一時的に取り外す場合、又は工事のために仮 設機器を設置し小動物の侵入による不適合が生じる恐れのある場合、機構担当者と協議し、 仮設の状態で作業箇所の保存が必要な場合は小動物の侵入防止を含めた包括的な養生 を行うこと。また、小動物の侵入防止対策がとられていないが対策を推奨する場合は、機構 担当者と協議し、小動物の侵入防止対策を行うこと。
- (4) 受注者において、機械の設計及び製造等を行う場合、厚生労働省指針「機械の包括的な 安全基準に関する指針(基発第 0731001 号、平成 19 年 7 月 31 日)」を参考にして、機械の 安全化を図り、機械による労働災害の一層の防止に努めること。
- (5) 管理区域に通じる扉(放射能標識が表示されている扉)、指定扉(「扉類の開閉指定者」の

用紙が貼られている扉)及び浸水防止扉(「浸水防止扉」と表示されている扉)を、機構の許可なしに開閉してはならない。また、機構の許可なしに開放状態を継続させてはならない。 万一誤って開閉した場合は、直ちに機構担当者へ報告すること。

(6) 安全帽、安全帯、安全靴、上履き、手袋及びマスク等機構の指定する保護具や装備を必要とする箇所における作業では、作業者全員に指定した保護具や装備を着用させること。

総合検査記録

○○○○設備の点検作業が完了し、下表のとおり総合検査を実施しました。

1.	件 名	:											
2.	作業期間	:	令和	年	月	日	\sim	令和	年	月	日		

3. 対象設備 :

4. 検査日 : 令和 年 月 日

5. 検査実施者 : (会社名) (氏名)

6. 検査内容 :

検査項目	検査内容	判定基準	結果

予定された検査は全て完了し、ここに運転の障害となる問題はみられませんでした。 よって、設備の再稼働(運転)が可能であることを報告いたします。

※機構記入欄

検査立会者 (検査員)	(署名)
総合判定	合格・不合格

			工務	5技術	部 運転課		
	課長	<u>.</u>			マネーシ゛ャー	チームリータ゛ー	担当
リリース 許可日	令和	年	月	日			

<u>点検対象設備一覧表</u>

点検対象設備一覧表(1/1)

1 52R-1 受電盤 2 52R-2 受電盤 3 52R-3 受電盤 4 52R-4 受電盤 5 GPT盤 6 機械室動力盤 1F-2 7 機械室周辺動力、電灯盤 1F-3 8 プル内装動力、電灯 1F-4 9 ターボ冷凍機盤 1F-5	場所
2 52R-2受電盤 3 52R-3受電盤 4 52R-4受電盤 5 GPT盤 6 機械室動力盤 1F-2 7 機械室周辺動力、電灯盤 1F-3 8 プル内装動力、電灯 1F-4 9 ターボ冷凍機盤 1F-5	
3 52R-3受電盤 4 52R-4受電盤 5 GPT盤 6 機械室動力盤 1F-2 7 機械室周辺動力、電灯盤 1F-3 8 プル内装動力、電灯 1F-4 9 ターボ冷凍機盤 1F-5	
4 52R-4受電盤 5 GPT盤 6 機械室動力盤 1F-2 7 機械室周辺動力、電灯盤 1F-3 8 プル内装動力、電灯 1F-4 9 ターボ冷凍機盤 1F-5	
5 GPT盤 6 機械室動力盤 1F-2 7 機械室周辺動力、電灯盤 1F-3 8 プル内装動力、電灯 1F-4 9 ターボ冷凍機盤 1F-5	
7 機械室周辺動力、電灯盤 1F-3 8 プル内装動力、電灯 1F-4 9 ターボ冷凍機盤 1F-5	
8 プル内装動力、電灯 1F-4 9 ターボ冷凍機盤 1F-5	
9 ┃ターボ冷凍機盤 1F-5	
9 ┃ターボ冷凍機盤 1F-5	
10 燃料製造機器試験室 1F-6	
11 プル内装動力盤 1F-7	
12 予備盤 1F-8	
13 予備盤 1F-9	
14 コンデンサNo. 1 (SC-1)	
15 コンデンサNo. 2 (SC-2)	
16 機械室動力盤	
17 機械室周辺電灯盤	1本重党
	1変電室
	常系・常用系)
20 プル内装電灯盤 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	#== F-14
21 プル内装動力盤 (2) 遮断器 :	簡易点検
22 EAコンプ レッサー切替盤 (※蓄勢操作機構	構部分解整備有)
23 監視盤	
24 冷凍機補機動力盤	
25 高圧ターボ冷凍機盤	
26 プル内装動力盤(1)	
27 低圧盤No. 3 28 低圧盤No. 2	
30 F63系 IF-10 31 UF-27系 IF-11	
31 0F-27系 1F-11 32 F41系 52-E1	
32	
34 断路器盤	
35 保守用動力変圧器盤	
36 保守用照明変圧器盤	
37 保守用高圧受電盤※	
38 GPT中性点接地箱	
39 接地端子箱	
40 2PN-1 受電盤	
41 2PN-2 受電盤	
42 予備盤	
43 300kVA TR一次(PTR-32)高圧盤	
44 500kVA TR一次 (PTR-33) 高圧盤	
45 750kVA TR一次(PTR-34)高圧盤	
46 750kVA TR一次 (PTR-35) 高圧盤	
47	
48 集合体キュービクル盤	
49 警備所キュービクル盤	
50 GPT盤	
51 進相コンデンサー盤 プル第2	2変電室
52 NO.1進相コンデンサー盤 ぱっぱ (会F	用系)
53 NU. 2進作コンテンザー盛	
54 300kVA TR (PTR-32) 盤 遮斯器:	簡易点検
55 /5UKVA IK (FIK-54) 盛	(A) (W) (A)
56 中性点接地抵抗器盤	
57 750kVA TR (PTR-35) 盤	
58 500kVA TR (PTR-33) 盤	
59	
60 第2シェルター室監視盤 61 750k/A TP No. 17 (- が 田公電盤 (DTD-24)	
61 750kVA TR No. 17ィーダ 用分電盤 (PTR-34)	
62 750kVA TR No. 2フィーダ 用分電盤 (PTR-35) 63 500kVA TR No. 1フィーダ 用分電盤 (PTR-33)	
63 500kVA TR No. 174-5、用分電盤(PTR-33) 64 500kVA TR No. 274-5、用分電盤(PTR-36)	
65 中継端子盤(2面)	
67 第二開発室非常系電源監視盤	
68 1号受電盤	
69 1号	
1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号	2変電室
	学系)
	14 7157
// // TEMP 由 05 10//FFEEL)	簡易占焓
72 2号配電盤 (522EF-1) 73 2号配電盤 (522FF-2) 液断器 ・	
73 2号配電盤 (522EF-2) 遮断器 :	ス『 /// L/V tai
72 2号配電盤 (522EF-1) 73 2号配電盤 (522EF-2) 74 2号動力変圧器盤 75 2号電灯変圧器盤	\\\ \\\ \\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

点検項目一覧

受変電設備点検作業(プル第1変電室及び第2変電室)

<点検対象(5ヶ所)のうち、保守系・非常系(3ヶ所)>

- 1. 第1変電室 受変電設備(非常系)
- 2. 第1変電室 受変電設備(保守系)
- 3. 第2変電室 受変電設備(非常系)

				実施数量		
項目	点 検 項 目	点検要領	第1	第1	第2	備考
1. 高圧盤 低圧盤	盤構成部	・汚損部の手入れ(真空掃除機、乾布、ハケによる)・損傷部の有無・締付け緩みの有無(増締め)・発錆の有無・異物混入の有無	全数	全数	全数	
	主回路部	 ・汚損部の手入れ(真空掃除機、乾布、ハケによる) ・損傷部の有無 ・締付け緩みの有無(増締め) ・発錆の有無 ・母線接続部の絶縁処理確認 	全数全数	全数	全数	
		・絶縁物(支持板等)の点検(結露、放電等の痕跡の有無)・異物混入の有無	全数	全数	全数	
	制御回路部	 ・汚損部の手入れ(真空掃除機、乾布、ハケによる) ・損傷部の有無 ・締付け緩みの有無(増締め) ・発錆の有無 ・異物混入の有無 ・電線の端末処理確認 	全数	全数	全数	
	機構部	・汚損部の手入れ(真空掃除機、乾布、ハケによる)・損傷部の有無・締付け緩みの有無(増締め)・発錆の有無・異物混入の有無	全数	全数	全数	
	接触部	・機構部動作及び接触部確認	全数	全数	_	
		・D S 操作 機構部動作及び接触部確認	_	全数	全数	
		・PT台車操作機構部及び1次、2次接触部確認		全数	全数	
	7-1-3-TI	・1次、2次端子の接触部確認	全数	全数	全数	
2. 乾式計器用	確認 絶縁物	・復電後の確認・異常音の有無・変形、変色、破損の有無	全数全数	全数全数	全数全数	
変成器	鉄心	・破損の有無 ・発錆の有無	全数	全数	_	
	その他	・計器の指示値確認・端子部緩みの有無・汚損部の手入れ(真空掃除機、乾布、ハケによる)	全数	全数	全数	
	導体接続部	・緩み、端子の破損の有無	全数		_	
3.NFB	カバー・ベース部	・ 亀裂、破損、折損の有無 ・ 内部浸水、異物、塵挨の有無	全数	_	_	
4. 高圧真空遮断器	外観	・絶縁部品の異常の有無 ・可とう導帯の損傷、変色の有無 ・各コイルの変色状態 ・各部品の損傷・発錆の有無	全数	全数	全数	
		・オイルダンパーの状態(油漏れ) ・スナップリング等の破損・発錆の有無 ・主回路部の締付け(SW管含む) ・絶縁部品の取付確認	全数	全数全数	全数	

点検項目表

				実施数量		
項目	点 検 項 目	点検要領	第 1	備考		
			(非常系)	第 1 (保守系)	第 2 (非常系)	
		・投入バネ蓄勢機構	(>1 114 > 1 17	(71- 3710)	() 114 117	
4. 高圧真空遮		• 操作機構部	=			
断器	外観	・一次ジャンクションの状態取付部	全数	全数	全数	
		・二次ジャンクションの接続と圧着部				
		・その他付属品取付部				
	 機構	・異常摩擦・異物混入・焼付きの有無	全数	全数	全数	
	1)X 117	・注油・動作の円滑性	土纵	土纵	土纵	
		・真空度の点検(メーカ判定基準による)				
	真空管	・開極寸法の確認	_		_	
		・ワイプ長の確認				
	 動作チェック	・手動操作による確認	全数	全数	全数	
	371F7 - 277	・電動開閉操作による確認	_		_	
		・補助SWの接触状態と動作確認				
		・挿入・引出しがスムーズに行えるか				
		・各トリップ機構・インターロック確認	全数	全数	全数	
		・絶縁抵抗測定		土奴	1.30	
	その他	・汚損部の手入れ(真空掃除機、乾布、ハ				
	C *> IE	ケによる)				
		・開閉時間測定				
		・三相不揃時間測定	_			
		・最低動作電圧測定				
		・蓄勢機構操作機構部分解整備		1台		
		・絶縁部品の損傷の有無				
5. 高圧真空電		・可とう導帯の損傷、変色の有無				
磁接触器	外観	・各コイルの変色状態				
		・各部品の損傷の有無	全数	_	_	
		・アース端子の接触状態				
		・スナップリング等の破損、脱落の有無				
		・緩衝ゴムの劣化の確認				
		・主回路部の締付け(SW管含む)				
		・絶縁部品の取付け確認				
		・操作機構部				
	締付け	・絶縁ケース取付部	全数	_	_	
		・一次端子の接続と取付部				
		・二次端子の接続と取付部				
		・その他付属品取付部				
	 機構	・異常摩擦、異物混入、焼付きの有無	全数		_	
		・注油、動作の円滑性				
	±	・開極寸法の確認	A 141			
	真空管	・ワイプ長の確認	全数		_	
		・真空度の確認				
	動作チェック	・手動操作による	全数	_		
		・電動操作による				
		・補助SWの接触状態と動作確認	4			
		・挿入、引出しがスムーズに行えるか	4			
	その他	・各トリップ機構、インターロック確認	全数	_	_	
		・絶縁抵抗測定	-			
		・汚損部の手入れ(真空掃除機、乾布、ハケによる)				
		・油漏れの有無				
6.内鉄形変圧		・塗装の剥離、発錆の有無	-			
器	全般	・各部の締付け状態は良いか	全数	_		
		・各バルブの開閉状態は良いか	1			
	<u> </u>	日. 注入《MIMIM/家(文区》)。	<u> </u>	<u> </u>		

項目	点 検 項 目	点検要領	第1 (非常系)	第 1 (保守系)	第2 (非常系)	備考
	全般	・油温度、油面の関係は良いか	全数		_	
6.内鉄形変圧		・油漏れの有無				
器	ブッシング	・碍子の破損及び汚損は無いか	全数	_	_	
		・ブッシング端子の緩み変色の有無				
	冷却器	・油漏れの有無	全数	_		
	補器	・温度計指示値は良いか	全数			
	その他	・絶縁抵抗測定	全数			
	TC VOILE	・絶縁油のサンプリング	土奴			
		・塗装の剥離、発錆の有無				
7.モールド変圧		・導体の過熱変色の有無				
器	全般	・各部の締付け状態は良いか	_	全数	全数	
		・接地線の締付け状態は良いか				
		・アクリルカバーの損傷の有無				
		鉄心スペーサーの脱落に有無				
		・絶縁物表面閃絡による焼損の有無			全数	
		・モールド樹脂の損傷の有無				
	コイル	・アークによる痕跡、焼損の有無		全粉		
	2///	・高圧端子口出し部の絶縁に過熱変色の		全数		
		有無				
		・ Δ 結線渡りリード接続部の絶縁に過熱				
		変色は無いか				
		・鉄心端部の変色の有無		全数		
	鉄心	・鉄心部の過熱変色の有無	_		全数	
		・発錆の有無				
		・コイル押さえに緩みは無いか				
		・コイル押さえに破損は無いか				
	コイル押さえ	・コイル押さえに倒れ、片当たりは無い		全数	全数	
		カュ				
		・コイル押さえと鉄心の接触は無いか				
		・温度計指示値は良いか				
	補器	・温度計警報設定値は良いか	_	全数	全数	
	作用有政	・感温部の取付位置は良いか				
		・各端子の圧着、締付け状態は良いか				
	その他	・絶縁抵抗測定	_	全数	全数	
		・各部汚損、損傷の有無				
8. 監視盤・切換	盤構成部	・締付部に緩みは無いか(増締め)	_		全数	
盤		・発錆の有無				
		・断線、損傷の有無				
	配線部	・束線の有無] —	_	全数	
		・締付部に緩みは無いか(増締め)				
		・締付部に緩みは無いか(増締め)				
	端子部	・線マークの確認	l —	_	全数	
		・外線ケーブル処理	1			
		各部汚損、損傷の有無				
	制御機具	・締付部に緩みは無いか(増締め)	1 —	_	全数	
		・名板の脱落点検	1			
		・塗装の剥離、発錆の有無				
	その他	・パッキン部の劣化の有無	1 —	_	全数	
		・接地線の緩みの有無(増締め)	1		,	
-	機器の単体試験					
9. 試験・測定	保護連動試験	・メーカ点検要領による	全数	全数	全数	
	外部回路警報試験					

点検項目表

175 日	上松荫口			/++ -			
	項目	点検項目	点検要領	第1	第1	第2	備考
				(非常系)	(保守系)	(非常系)	
		接地抵抗測定					
9. 試験・測定	· 測定	メーカ点検要領による	全数	全数	全数		
		タイマー時限測定					

点検項目一覧

受変電設備点検作業 (プル第1変電室及び第2変電室)

<点検対象(5ヶ所)のうち、常用系(2ヶ所)>

- 第1変電室 受変電設備(常用系)
 第2変電室 受変電設備(常用系)

			実施	数量	
項目	点 検 項 目	点検要領	第 1 (常用系)	第 2 (常用系)	備考
1.配電盤関係 高圧配電盤 低圧配電盤	盤構成部	・汚損部の手入れ(真空掃除機、乾布、ハケによる)・損傷部の有無・締付け緩みの確認(増締め)・発錆の有無・異物混入の有無	全数	全数	
	主回路部	 ・汚損部の手入れ(真空掃除機、乾布、ハケによる) ・損傷部の有無 ・締付け緩みの確認(増締め) ・発錆の有無 ・母線接続部の絶縁処理確認 ・絶縁物(支持板等)の点検(結露、放電等の痕跡の有無) ・異物混入の有無 	全数	全数	
	制御回路部	 ・汚損部の手入れ(真空掃除機、乾布、ハケによる) ・損傷部の有無 ・締付け緩みの確認(増締め) ・発錆の有無 ・異物混入の有無 ・電線の端末処理確認 	全数	全数	
	機構部及び接触部	・汚損部の手入れ(真空掃除機、乾布、ハケによる) ・損傷部の有無 ・締付け緩みの確認(増締め) ・発錆の有無 ・異物混入の有無 ・外付けSW機構部動作確認 ・リミットSW(位置表示器)動作確認 ・ 世、SW動作を認 ・ を関係を関係を関係といる。 では、 ののでは、 のの	- 全数	全数	
	絶縁物	・1 次、2 次接触部確認 ・異常音の有無 ・変形、変色、破損の有無	全数	全数	
2. 乾式計器用	鉄心	・破損の有無・発錆の有無・発錆の有無	全数	全数	
2. 乾式計器用 変成器	その他	・計器の指示値確認・端子部緩みの有無・絶縁抵抗測定	全数	全数	

			実施	数量	
項目	点 検 項 目	点検要領	第1	第 2	備考
			(常用系)		
		・絶縁部品に損傷の有無	(1147147117	(1147 147 147	
3. 高圧真空遮断		・可とう導帯に損傷、変色の有無			
器		・各コイルの変色状態			
	外観	・オイルダンパーの状態 (油漏れ)	全数	全数	
			土奴	土奴	
		・各部品の損傷の有無			
		・アース端子の接触状態	-		
		・スナップリング等の破損、脱落の有無			
		・主回路の締付け(SW管含む)			
		・絶縁部品の取付け確認			
		・投入バネ蓄勢機構			
	締付け	•操作機構部	全数	全数	
		・一次ジャンクションの状態と締付部			
		・二次ジャンクションの接続と圧着部			
		・その他付属品取付部			
	松林井	・異常摩擦、異物混入、焼付きの有無	<u></u>	△ ₩	
	機構	・注油、動作の円滑性	全数	全数	
		・真空度(メーカ判定基準による)			
		・開極寸法の確認(メーカ判定基準によ			
	真空管	る)	_	全数	
		・ワイプ長の確認(メーカ判定基準によ	1		
		る)			
	√// √月.↓代.↓☆.沿山 <i>☆</i>	・主回路-大地間	人业	人业	
	絶縁抵抗測定	・制御-大地間	全数 全数	全数	
		・補助SWの状態確認と動作確認			
		・挿入、引出しがスムーズに行えるか	A 1/4/	A 1/4/	
		・各トリップ機構、インターロック確認	全数	全数	
		・動作チェック(手動操作による)			
	その他	・動作チェック(電動操作による)	_	全数	
		・開閉時間測定			
		・三相不揃時間測定		_	
		・最低動作電圧測定			
		・蓄勢機構操作機構部分解整備			
		・絶縁部品に損傷の有無			
4. 高圧真空コン		・可とう導帯に損傷、変色の有無			
ビネーション		・各コイルの変色状態			
スイッチ		・各部品の損傷の有無			
	外観	・アース端子の接触状態	全数	全数	
		・スナップリング等の破損、脱落の有無			
		・PFの取付状態と方向及び定格確認			
		・緩衝ゴムの劣化の確認			
		・主回路の締付け(SW管含む)			
		・絶縁部品の取付け確認			
	 	・操作機構部・絶景をデス	人业	△ ₩	
	綿付け	・絶縁ケース	全数	全数	
		・一次端子の接続と取付部	-		
		・二次端子の接続と取付部			
		・その他付属品取付部			
	機構部	・異常摩擦、異物混入、焼付きの有無	全数	全数	
		・注油、動作の円滑性	1		
	-tL- hate	・開極寸法(メーカ判定基準による)	A 107	A Ne	
	真空管	・ワイプ長(メーカ判定基準による)	全数	全数	
	Ab And Inc. 11 Nov. 1	・真空度(メーカ判定基準による)	A 107	A stee	
	絶縁抵抗測定	・主回路-大地間	全数	全数	

			実施数量		
項目	点 検 項 目	点検要領	第1	第 2	備考
				(常用系)	
	絶縁抵抗測定	・制御-大地間	全数	全数	
4. 高圧真空コン ビネーション	1012112117070	・補助SWの状態確認と動作確認			
		・挿入、引出しがスムーズに行えるか			
スイッチ	その他	・各トリップ機構、インターロック確認	全数	全数	
	C *> E	・動作チェック(手動操作による)	土纵	工纵	
		・動作チェック(電動操作による)			
		・汚損部の手入れ(真空掃除機、乾布、			
5. 高圧断路器		ハケによる)			
	支持碍子及び碍管	・破損、傷、セメント接触部の異常の有	全数	全数	
		無	1.30		
		・締付け緩みの確認(増締め)			
		・汚損部の手入れ(真空掃除機、乾布、			
		ハケによる)			
		・変形、過熱、変色の有無			
		・接触部の手入れ(小損傷の修正及び接	A 161	A 301	
	可動・固定接触部	触部のクリーニング)	全数	全数	
		・締付け緩みの確認(増締め)			
		・接触圧バネの確認			
		・電動グリスの塗布			
		・汚損部の手入れ(真空掃除機、乾布、			
	100 - 1 de 61 de	ハケによる)	A 307	A 384	
	端子接触部	・変形、過熱、変色の有無	全数	全数	
		・締付け緩みの確認(増締め)			
		・汚損部の手入れ(真空掃除機、乾布、			
	絶縁リンク	ハケによる)	全数	全数	
		• 破損、傷、焼損痕			
		・連結部、支点の注油		全数	
	連結機構・インタ	・ピン類の折損、脱落	- 全数		
	ーロック装置	・インターロック用コイルの断線の有無			
		・動作チェック(手動操作による)			
		・汚損部の手入れ(真空掃除機、乾布、	全数 全数		
	取付ベースシャフ ト	ハケによる)		全数	
		・発錆、塗装の剥離の有無			
		・締付け緩みの確認(増締め)			
	その他	・動作チェック(手動操作による)	全数	今粉	
	ての地	・開閉指示装置の目視確認	土奴	全数	
		・可動接触子が完全に接触しているか			
6. 気中負荷開閉		・固定接触子の中心からずれていないか			
器	 開閉機構部	・投入、トリップ機構部の異常の有無	△₩-		
	用用機件部	・消弧室の異常、汚れ、絶縁状態の確認	全数		
		・碍子その他絶縁物の異常の有無			
		・注油及びグリスの塗布			
		・接触子の接触圧力(バネの状態)			
	++ #+ -7	・締付け緩みの確認(増締め)	人 枢.		備考
	接触子	・変形、過熱、変色の有無	全数		
		・電動グリスの塗布			
		・開閉操作(手動による)			
	問目提 <i>小</i>	・三相不揃いの有無	全数 -		
	開閉操作	・アークシュートの動作確認(手動によ			
		る)	<u> </u>		
	ヒューズ	・亀裂、変色の有無	全数		
		・破損、亀裂の有無	土奴		

			実施	施数量 ,	
項目	点 検 項 目	点横要領	第1	第2	備考
			(常用系)	(常用系)	
6. 気中負荷開閉	ヒューズ	・取付け、固定状態の確認	全数		
器		・動作表示棒の飛び出し確認	土奴		
		・塗装の発錆、剥離は無いか			
7.モールド変圧	全般	・導体の過熱変色は無いか	- 全数	全数	
器		・各部の締付け状態は良いか			
	土州又	・接地線の締付け状態は良いか	土奴		
		・清掃後の塵挨、異物の付着は無いか			
		・アクリルカバーに損傷は無いか			
		鉄心スペーサーの脱落は無いか			
		・絶縁物表面閃絡による焼損は無いか			
		・モールド樹脂に損傷は無いか			
	コイル	・アークによる痕跡、焼損は無いか	全数	全数	
	27/10	・高圧端子口出し部の絶縁に過熱変色は	土奴	主数	
		無いか			
		・ Δ 結線渡りリード接続部の絶縁に過熱			
		変色は無いか			
		・鉄心端部に変形は無いか			
		・鉄心部に過熱変色は無いか			
	鉄心	・発錆は無いか	全数	全数	
		・絶縁ボルトの絶縁抵抗は1000Ω以上あ			
		るか			
		・コイル押さえに緩みは無いか			
	コイル押さえ	・コイル押さえに破損は無いか	全数	全数	
		・コイル押さえに倒れ、片当たりは無い			
		מי			
		・コイル押さえと鉄心の接触は無いか			
		・温度計指示値は良いか			
		・温度計警報設定値は良いか			
	MA.	・感温度の取付位置は良いか		A Mer	
	補機	・各端子の圧着、締付け状態は良いか(変	全数	全数	
		正器側)			
		・各端子の圧着、締付け状態は良いか(外			
		線側)	-		
	冷却ファン	・ファン(羽)と外部の接触は無いか	全数	全数	
		・ファンモーターに異常音は無いか	-	-22.	
	♦₽ ♦∃ ₽4 ₹₹ 200 ₹ ₹	・主回路の絶縁抵抗測定	A 367	A 361.	
	絶縁抵抗測定	・制御回路の絶縁抵抗測定	全数	全数 全数	
		・絶縁抵抗測定後、中性点は復旧したか	-		
	タップ	・U相:2-4 V相:2-4 W相:2-4	全数	全数	
		R 6600 V			

			実施数量		/++- +- - -
項目	点 検 項 目	点検要領	点 検 要 領 第1 (常用系)(常	第 2 (常用系)	備考
8. NFB	導体接続部	・緩み端子の破損がないか・KSの刃部に過熱変色は無いか・KSの刃の当たり状態は良いか・KSのヒューズに異常は無いか	全数	全数	
	カバー・ベース部	・亀裂、破損、折損の有無 ・内部浸水、異物、塵挨の有無 ・異常温度上昇による変色 ・取っ手により開閉操作の確認 ・接点部の変色の有無	全数	全数	
	電動式MCB	・制御回路に異常は無いか ・リミットSWのON、OFF動作は正常であるか ・モートルに異常は無いか ・駆動部の注油及び点検	全数	全数	
9.コントロール センタ	NFB操作 機構部 リレー トランス ユニット	・扉ロック機構部の確認 ・端子の締付け緩みの確認(増締め) ・締付け緩みの確認(増締め) ・操作電源変圧器の過熱の有無 ・プランニングコネクターの緩みの確認(増締め) ・端子の締付け緩みの確認(増締め)	_	全数	
	母線 外箱	・支持絶縁物の破損、汚れの有無(垂直部) ・支持絶縁物の破損、汚れの有無(水平部) ・扉のパッキンのはがれ、合わせばねとの引っかかりの確認	_	全数	
10. リアクトル	全般	・塗装の発錆、剥離は無いか ・導体の過熱変色は無いか ・各部の締付け状態は良いか ・接地線の締付け状態は良いか ・清掃後の塵埃、異物の付着は無いか	全数	全数	
	コイル	・鉄心スペーサーの脱落は無いか・コイルの傷、ワニス剥離は無いか・アークによる痕跡、焼損は無いか・導体に過熱変色は無いか	· 全数	全数	
	コイル押さえ	・コイル押さえに緩みはないか・コイル押さえに破損は無いか・コイル押さえに倒れ、片当たりは無いか・コイル押さえと鉄心の接触は無いか	全数	全数	

点検項目表

_	点検項目	点 検 要 領	実施数量		
項目			第1	第 2	備考
			(常用系)	(常用系)	
1.1 震士		・発錆の有無			
11.電力コンデンサ	外観	・変形の有無	全数	全数	
> 9		・油漏れの有無	4		
		・塗装の状態			
		・碍子の破損は無いか		全数	
		・碍子の汚損は無いか			
	碍子	・碍子の変色のは無いか	全数		
		・油漏れは無いか			
		・端子の緩みは無いか			
1 O Ekinan		・汚損部の手入れ(真空掃除機、乾布、			
12.監視盤		ハケによる)	A 161	A 161	
	盤構成部	・破損部の有無	全数	全数	
		・締付け緩みの確認(増締め)			
		・発錆の有無	 		
		・異物混入の有無	4	全数全数	
		・汚損部の手入れ(真空掃除機、乾布、			
		ハケによる)	-		
		・損傷部の有無			
	→ = 100	・締付け緩みの確認(増締め)			
	主回路	・発錆の有無			
		・母線接続部の絶縁処理確認			
		・絶縁物(支持板等)の点検(結露、放電			
		等の痕跡の有無)			
		・異物混入の有無・汚損部の手入れ(真空掃除機、乾布、			
		・77頃前の子八4い真空肺(病域、軽仰、 ハケによる)			
		・損傷部の有無			
	制御回路	・締付け緩みの確認(増締め)	全数	全数	
	1014年12日2日	・発錆の有無	土奴	土奴	
		・異物混入の有無	-		
		・電線の端末処理確認	1		
	機器の単体試験	ーニッシャ、< < III > I > / 一 < 丁 ト 庄 市口			
 13.試験・測定	保護連動試験			全数	
_ 3.11.00	外部回路警報試験				
	接地抵抗測定	・メーカ点検要領による	全数		
	絶縁抵抗測定				
	タイマー時限測定				

高経年化調査結果

変電所ごとに作成すること。

高経年化調査結果(電気設備)作成例

○○受変電設備(令和○○年○月○日~○月○日実施)

No.	調査対象	調査項目	調査基準	調査結果 (該当文字を〇で囲む)
1	配電盤及び架台等	構造の高経年化	変形、脱落がみられる	多/少/無
		塗装の高経年化	発錆がみられる	多/少/無
			塗膜の白亜化がみられる	多/少/無
		固定部の高経年化	締結個数に欠落がある	多/少/無
		回足部の高程平化	締結部品に破損がみられる	多/少/無
		扉等可動部の高経年化	固渋がみられる	多/少/無
2 主	主回路及び機器	絶縁耐力の高経年化	絶縁支持物に破損、変色がみられる	多/少/無
			絶縁支持物の絶縁抵抗低下がみられる	多/少/無
		動作特性の高経年化	管理値を外れるものがある	多/少/無
		導電部の高経年化	変形、変色がみられる	多/少/無
		可動部の高経年化	固渋がみられる	多/少/無
3	計測回路、制御回路 及び機器	49.44.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	絶縁支持物に破損、変色がみられる	多/少/無
		絶縁耐力の高経年化 	絶縁支持物の絶縁抵抗低下がみられる	多/少/無
		動作特性の高経年化	管理値を外れるものがある	多/少/無
		導電部の高経年化	接点部等に変形、変色がみられる	多/少/無
			配線に素線切れ等異常がみられる	多/少/無
		動作状況の高経年化	ケース、カバー等に加熱による変色等がみられる	多/少/無
			異音が聞こえる	多/少/無