

「常陽」格納容器雰囲気調整系 ルブリケーターの交換

仕様書

1. 概 要

本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下、原子力機構と記す。）大洗原子力工学研究所の高速実験炉「常陽」のうち、格納容器雰囲気調整系ルブリケータの交換に関するものである。

2. 一般仕様

2.1 契約範囲

- (1) ルブリケータの交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 式
- (2) 試験検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 式
- (3) 図書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 式

2.2 図書

受注者が原子力機構に提出する主な図書は、原則以下の通りとする。図書の詳細については、原子力機構と別途協議の上決定するものとする。なお、確認図書にあっては、分割または合本して提出してもよく、部数には返却用一部を含んでいる。

(1) 提出図書

- ① 委任又は下請負届（下請負等がある場合） 1 式（作業開始2週間前まで）
- ② 工程表 3 部（作業開始2週間前まで）
- ③ 作業着手手続書類一式 1 部（作業着手前^{※1,2)}
〔 作業着手届、作業関係者名簿、体制表、一般安全チェックリスト〕等

(2) 確認図書

- ① 作業要領書 3 部（作業着手前^{※1,2)}
〔 作業要領書には、試験検査要領書を含むものとする。試験検査計器の校正成績書、トレーサビリティ体系図については、別途、作業開始前までに原子力機構へ提示し、適切に校正されたものであることの確認を得ること。〕

(3) 完成図書

- ① 実績工程表 2 部（作業終了後速やかに）
- ② 作業報告書 2 部（作業終了後速やかに）
- ③ 試験検査成績書 2 部（作業終了後速やかに）
- ④ 作業写真集 2 部（作業終了後速やかに）
- ⑤ 試験検査計器の校正成績書（トレーサビリティ体系図含む） 2 部（作業終了後速やかに）
- ⑥ (2)確認図書の完成版 2 部（作業終了後速やかに）

※1 変更があった場合は、その妥当性（作業方法、作業員の技量管理、安全対策等）を

確認し速やかに再提出すること。

※2 作業着手に必要な書類は、原則として作業着手の2週間前までに提出のこと。

(4) 提出場所

茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所

高速実験炉部 高速炉第2課

2.3 作業実施場所

茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所

高速実験炉「常陽」

2.4 納 期

令和8年3月19日

本作業は、令和7年11月を予定しているが、詳細は、原子力機構担当者と協議の上決定すること。

2.5 検収条件

本仕様書の「3. 技術仕様」に定める事項を完了したこと及び完成図書の完納をもって検収とする。

2.6 工場立会検査

無

2.7 現場作業

(1) 現場作業 有

現場作業があるため、大洗原子力工学研究所が定める「安全管理仕様書」に従うこと。

周辺防護区域（「常陽」フェンス内）へ立入の際は、「常陽」警備所にて本人確認が行われるため、作業員は全員、顔写真入りの身分証明書（運転免許証、パスポート等の公的身分証明書）を携帯するか、または、顔写真入りの作業関係者名簿を作成し、予め提出すること。

(2) 核物質防護区域内作業 有

核物質防護区域内への立ち入りの際は、顔写真入りの身分証明書（運転免許証、パスポート等の公的身分証明書）の提示が必要であるので、作業員は全員、身分証明書を携帯すること。

(3) 放射線管理区域内作業 有

放射線管理区域内作業があるため、大洗原子力工学研究所が定める（南地区）放射線安全取扱要領に従うこと。当該作業を開始する前に、受注者側作業員は、原子力機構が行う保安

教育を受けること。但し、放射線に関する知識は、受注者側で教育すること。

(4) 火気使用作業

本作業において火気を使用する場合は、あらかじめ原子力機構の指定書式を用いて火気の使用届を行うこと。また、以下の事項を要領書に記載し遵守するとともに、一般安全チェックリスト及びリスクアセスメントにて危険予知を行うこと。なお、火気使用作業とは、ガスバーナ、グラインダ、溶接機、ヒータ、電気機器等の発火源となるものを使用することである。

- 原子力機構の火気使用工事届出書に記載した注意事項を厳守すること。
- 作業要領書の手順に火気の使用と使用する場所の安全対策を明記すること。
- 火気と可燃性溶剤等を同一作業エリア内で同時に使用することを厳禁とすること。
- 作業エリア内に可燃性溶剤（有機溶剤、スプレー類など）等、火気と離れていても引火する可能性のある可燃物が使用されていないことを確認すること。
- TBM-KYで火気使用時の安全対策を作業員に周知すること。
- 原子力機構書式「溶接・溶断等火気使用作業時の点検確認票」で点検すること。
- 可燃性溶剤等が当日使用されている場合は、可燃性ガス検知器等で滞留がないことを確認すること。滞留がある場合は、無くなるまで換気等を実施すること。
- 作業エリアに可燃物、可燃性溶剤等を保管する場合は、防災シート、スパッタシート等で覆い作業場所から離すこと。
- 火気使用時は火気使用中の看板を掲示し、エリア内の作業員に周知すること。
- 火気使用後は残火を確認する。

(5) 可燃性溶剤等の使用

本作業において可燃性溶剤等を使用する場合は、以下の事項を要領書に記載し遵守すること。なお、可燃性溶剤等とは、潤滑油、制御油、燃料油等の危険物、そして有機溶剤、有機塗料など引火性物質のことである。

- 可燃性溶剤等の使用上の注意事項。
- 消火器配置場所の確認。
- 可燃性ガスの滞留防止対策。（必要に応じて強制換気。）
- 火気と可燃性溶剤の同一エリア内での同時使用の禁止。
- 持ち込む可燃性溶剤等の名称、種類、数量の管理。
- 持ち込む数量は必要最小限とし、足りなくなってから補充。

2.8 支給品

ルブリケータ及びフィルタ（詳細は技術仕様に示す。）・・・1 式

2.9 貸与品

無

2.10 受注者準備品

- (1) 試験検査用計器・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 式
- (2) 作業に使用する工具・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 式
- (3) 技術仕様に示す消耗品、タービン油等・・・・・・・・ 1 式

2.11 適用法規

- (1) 日本産業規格(JIS)
- (2) 日本電機工業会規格(JEM)
- (3) 電気規格調査会規格(JEC)
- (4) その他関連法令、規則、指針及び規格

2.12 作業員の力量

- (1) 現場責任者等教育修了者のうちから現場責任者を選任すること。現場責任者等教育の受講が必要な場合は、受講希望日の2週間前までに受講申請を行うこと。
- (2) 資格を必要とする作業では有資格者が実施すること。また、免状等を携帯し、提示要求された場合にはそれに応じること。

2.13 グリーン購入法の推進

- (1) 本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満足した物品を採用すること。
- (2) 本仕様書に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の適用対象であるため、当該基準を満たしたものであること。

2.14 化学物質管理促進法の推進

- (1) SDS 制度の対象となる化学物質（第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質）を取扱う場合は、作業前に SDS（安全データシート）を提出すること。
- (2) 作業では、SDS を活用し取扱いに注意すること。
- (3) 作業終了後に、使用量、排出量を報告すること。

2.15 機密保持

- (1) 受注者は、この契約に関して知り得た情報を、第三者に開示、提供してはならない。ただし、受注者が下請負人を使用する場合は、その者に対して機密の保てる措置を講じて必要な範囲内で開示することができる。なお、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
- (2) 受注者は、この契約の内容又は成果を発表し、公開し、又は他の目的に供しようとする

きは、あらかじめ、書面により原子力機構の承認を得なければならない。

2.16 協 議

本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合は、別途原子力機構と協議のうえ決定するものとする。

2.17 その他

- (1) 新設品、交換品には、労働安全衛生法施行令で使用が禁止されている石綿を含有する製品は使用しないこと。
- (2) 本作業で使用する電動機器及びエンジン機器は、あらかじめ外観点検や絶縁抵抗測定等の点検を実施し、異常のないことを確認した上で使用すること。
- (3) 受注者は、環境保全に関する法規を遵守するとともに、省エネルギー、省資源及びその他の廃棄物の低減に努めること。
- (4) 受注者は、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。
- (5) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、設計図書、設計の背景、注意事項等を確実に周知徹底させること。また、下請業者の作業内容を把握し、品質管理、作業管理、工程管理をはじめとするあらゆる点において、下請業者を使用したために生じる弊害を防止すること。万一、弊害が生じた場合には、受注者の責任において処理すること。
- (6) 現場作業の実施にあたっては、当日の作業内容について担当者と打合せを行い、TBM/KYを実施してから作業に着手すること。TBM/KY記録は現場に掲示すること。
- (7) 作業者は、作業区域を明確にするとともに、原子力機構の貸与する「作業表示板」「仮置表示板」を掲示すること。また、必要に応じて作業区域に関係者以外の立入りを制限する等の安全対策を施すこと。
- (8) 現場作業における据付または試運転のための機器等の運転・切替・停止、電源の遮断・投入等の操作は、原子力機構が行うものとする。
- (9) 大型特殊工具等を「常陽」周辺防護区域内に持ち込む場合（「常陽」警備所を通過して持ち込む場合等）は、「常陽」指定の申請書にてあらかじめ申請を行うこと（申請したもの以外は持ち込めない）。なお、大型特殊工具等とは、以下のものを指す。
 - ① 大型バール（長さが750 mmを超えるもの）
 - ② ボルトカッタ（電動、油圧）、せん断装置、ディスクグラインダ（ベビーサンダ）、セーバソー、バンドソー等
 - ③ コアドリル（直径100mm以上のもの）
 - ④ ホールソーとセットで持ち込む電動ドリル、充電式ドリル（キリとのセットの場合及び

充電式ドライバは除く)

- ⑤ 溶断装置 (ガス、電気、プラズマ)
 - ⑥ 液体燃料 (危険物第 4 類に属し、数量が指定数量の 1/20 を超えるものに限る (自走のための車両の燃料タンク内のものは除く))
 - ⑦ 爆発物 (火薬類、危険物第 5 類に属するもの、可燃性ガス (充填量が 7m³ 以上のボンベ))
 - ⑧ 建設機械等 (クレーン車、ブルドーザ、ホイールローダ、油圧ショベル (ユンボを含む)、エアーハンマ、ハンマードリル等)
- (10) 原子力機構が所有する天井クレーン、フォークリフト等を使用する場合、ボンベ設置・溶接機設置・火気使用・電源使用許可願、撮影許可申請を行う場合は、原則 2 週間前までに申請を行うこと。
- (11) 本作業に使用する工具及び消耗品等の機器内等への置き忘れを防止するため、使用工具類リスト及び消耗品リスト等によって管理し、作業前後に員数を確認すること。
- (12) 作業において、問題点又は不具合点が発見された場合は、速やかに原子力機構担当者に連絡すること。なお、何らかの対応が必要と判断した場合は、原子力機構と協議の上、以下の措置をとること。
- ① 現地での対応の適否を原子力機構担当者と検討し、現地で対応可能なものは現地で、現地で対応不可能なものは工場等へ持ち帰り修復すること。
 - ② 工場等、原子力機構外へ持ち出す場合は、原子力機構で規定されている「物品持出票」を提出し許可を受けること。
 - ③ 問題点または不具合点については、その内容と対応を記録に残すこと。
- (13) 試験検査は、JIS、JEM、JEC 等の公的規格を適用し実施すること。受注者の社内規格を適用する場合は、予め原子力機構の許可を得ること。
- (14) 報告書には、以下を記載すること。
- ① 交換した部品等の名称、型式、数量、製造会社を明記すること。
 - ② 検査に使用した計器の名称、型式、計器校正の有効期限を記載すること。また、報告書に、使用した計器のトレーサビリティ体系図及び校正成績書を添付すること。
 - ③ 作業結果に対し、予防保全の観点からの総合的な検討・評価を行い、その内容を記載すること。
- (15) 試験検査用計器については、国家標準まで辿れるトレーサビリティ体系に基づき校正されたものを使用すること。この際、トレーサビリティ体系上にある上位計器-下位計器の計測精度、校正有効期限等の関係に齟齬ないことを確認すること。
- (16) 以下に従い写真を撮影し、作業報告書に添付すること。

- ① 一連の作業状況の写真
- ② 不具合が生じた場合の状況写真
- ③ 交換品の新旧写真

- (17) 作業において発生した撤去品のうち、スクラップは、鉄・非鉄に分別して原子力機構の指定する場所（大洗原子力工学研究所内）まで運搬すること。スクラップ以外の撤去品は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて受注者が処分すること。また、作業のために持ち込んだ不要資材及び作業残材は、受注者が全て持ち帰ること。
- (18) 本作業で発生した放射性廃棄物については、原子力機構の定める「放射性廃棄物の区分方法」等に従って処理を行うこと。また、廃棄物低減の観点から、管理区域内に不要な資材を持ち込まないこと。
- (19) 受注者は、作業実施前に装置及び作業等の危険要因を評価するためのリスクアセスメントを実施すること。SRA（簡易リスクアセスメント）及びDRA（詳細リスクアセスメント）の何れを実施するかは別途原子力機構と調整すること。ただし、過去に同様の作業を実施した際にリスクアセスメントを実施した場合等、原子力機構が必要ないと判断した場合は、リスクアセスメントを実施しなくてよい。
- (20) 組立、試験検査の各段階において、材料の選定、識別、保管、機器内部への異物混入防止等の方法及び必要な対策を定めて適切に管理すること。
- (21) 受注者は、検収の日から1年間は、文書の保管を検索し易いように整理して保管場所を決め、常にその所在を明確にしておくこと。
- (22) 文書を変更した場合は、旧文書の誤用を防止するよう適切に管理すること。
- (23) 本契約に関して必要な許可、認可、承認等の申請に関する手続きを行うときは、当該手続きに必要な資料を提出する等、協力すること。
- (24) 本件に関し品質保証監査が行われ、資料の提示等、品質保証監査に協力を求められた場合は、協力すること。
- (25) 受注者は、調達後における保安に関する維持（取扱の注意事項等）又は運用（混載禁止等）に必要な技術情報を提供すること。

2.18 受注者の責務

受注者は、本仕様書及びその他の付属文書等に定めるところに従い、本仕様書に定める受注者の責務を誠実に遂行すること。

2.19 個人情報の保護

本契約で得られた個人情報は、本契約以外の目的に使用しない。

2.20 検査員及び監督員

検査員

- (1) 一般検査 大洗地区管財担当課長
- (2) 技術検査 高速実験炉部高速炉第 2 課長

監督員

- (1) 高速実験炉部高速炉第 2 課 技術副主幹

3. 技術仕様

3.1 作業項目

- (1) ルブリケータの交換
- (2) 試験検査

3.2 作業内容

- (1) ルブリケータの交換

以下のルブリケータ及びエアフィルタを交換すること。交換用のルブリケータ及びエアフィルタは、原子力機構から新規品を支給する。

No.	Tag No.	バルブ名称	ルブリケータ	エアフィルタ	配管口径	設置場所
1	V84-17	床上給気隔離弁	BN-2301-20A	BN-2701-20A	20A	A-706
2	V84-94	床下排気隔離弁	BN-2301B-10A	BN-2701A-10A	10A	A-401
3	V84-192	床下 N ₂ アニュラス 排気弁	BN-2301B-10A	BN-2701A-10A	10A	A-401
4	V84-193	床下 N ₂ 常用排気弁	BN-2301B-10A	BN-2701A-10A	10A	A-401
5	V84-40	床上排気隔離弁	BN-2301-20A	BN-2701-20A	20A	A-304
6	V84-202	差圧検出系隔離弁	BN-2301B-10A	BN-2701A-10A	10A	A-311
7	V84-41	床上排気第二止弁	BN-2301-20A	BN-2701-20A	20A	A-204
8	V84-55	常用・非常用排気 フィルタ連絡弁	BN-2301B-15A	BN-2701A-15A	15A	A-204
9	V84-129	遮コン N ₂ 冷却器 冷却水給水弁	BN-2301B-10A	BN-2701A-10A	10A	A-202
10	V84-42	非常用ガス処理装置(A) 外気取入弁	BN-2301B-10A	BN-2701A-10A	10A	A-102
11	V84-43	非常用ガス処理装置(B) 外気取入弁	BN-2301B-10A	BN-2701A-10A	10A	A-102
12	V84-44,45	非常用ガス処理装置(A) 出入口弁	BN-2301-20A	BN-2701-20A	20A	A-102
13	V84-48,49	非常用ガス処理装置(B) 出入口弁	BN-2301-20A	BN-2701-20A	20A	A-102
14	V84-46,47	アニュラス常用排気 フィルタ 出入口弁	BN-2301-20A	BN-2701-20A	20A	A-102
15	V84-51,52	アニュラス排気ファン(A) 出入口弁	BN-2301-20A	BN-2701-20A	20A	A-102
16	V84-53,54	アニュラス排気ファン(B) 出入口弁	BN-2301-20A	BN-2701-20A	20A	A-102
17	V84-1000	アニュラス部圧力調整弁	—	BN-2701A-15A	15A	A-102

No.	Tag No.	バルブ名称	ルブリケータ	エアフィルタ	配管口径	設置場所
18	V84-1001	アニュラス部排気系 バイパス風量調整弁	—	BN-2701A-15A	15A	A-102
19	V84-163	冷媒ポンプ(A) 吐出弁	BN-2301B-15A	BN-2701A-10A	10A	A-102
20	V84-170	冷媒ポンプ(B) 吐出弁	BN-2301B-10A	BN-2701A-10A	10A	A-102
21	V84-176	冷媒ポンプ(C) 吐出弁	BN-2301B-10A	BN-2701A-10A	10A	A-102
22	V84-190	圧空隔離弁	BN-2301B-10A	BN-2701A-10A	10A	アニュラス
23	V81-202	真空破壊隔離弁 (V81-233A,233B)	—	BN-2701A-15A	15A	アニュラス
24	V81-205	真空破壊隔離弁 (V81-232A,232B)	—	BN-2701A-15A	15A	アニュラス
25	V81-207	真空破壊隔離弁 (V81-231A,231B)	—	BN-2701A-15A	15A	アニュラス
26	V114-7	アニュラス排気弁	BN-2301B-10A	BN-2701A-10A	10A	アニュラス
27	V84-18	床上給気隔離弁	BN-2301-20A	BN-2701-20A	20A	R-601
28	V84-62,68	窒素雰囲気再循環空調器 A 出入口弁	BN-2301-25A	BN-2701-25A	25A	R-601
29	V84-64,69	窒素雰囲気再循環空調器 B 出入口弁	BN-2301-25A	BN-2701-25A	25A	R-601
30	V84-220	二次主配管室 B 室 圧力逃し弁	BN-2301B-15A	BN-2701A-15A	15A	R-501
31	V84-221	二次主配管室 B 室 圧力逃し弁	BN-2301B-15A	BN-2701A-15A	15A	R-501
32	V84-222	二次主配管室 A 室 圧力逃し弁	BN-2301B-15A	BN-2701A-15A	15A	R-501
33	V84-223	二次主配管室 A 室 圧力逃し弁	BN-2301B-15A	BN-2701A-15A	15A	R-501
34	V84-60	床下 N ₂ 給気流量調整弁	—	BN-2701A-15A	15A	R-501
35	V84-97	床下 N ₂ 排気流量調整弁	—	BN-2701A-15A	15A	R-401
36	V84-150	遮コン N ₂ 給気流量調整弁	—	BN-2701A-15A	15A	R-412
37	V84-145	遮コン N ₂ 排気流量調整弁	—	BN-2701A-15A	15A	R-412
38	V84-203	差圧検出系隔離弁	BN-2301B-10A	BN-2701A-10A	10A	R-412
39	V84-93	床下排気隔離弁	BN-2301B-15A	BN-2701A-15A	15A	R-412
40	V84-191	圧空隔離弁	BN-2301B-15A	BN-2701A-15A	15A	R-412

No.	Tag No.	バルブ名称	ルブリケータ	エアフィルタ	配管口径	設置場所
41	V84-109, V84-110	回転プラグブースタ ブロワ A 出入口弁	BN-2301B-15A	BN-2701A-15A	15A	RPU
42	V84-111, V84-112	回転プラグブースタ ブロワ B 出入口弁	BN-2301B-15A	BN-2701A-15A	15A	RPU
43	V84-99	床下空気置換弁	BN-2301B-15A	BN-2701A-15A	15A	R-401
44	V84-39	床上排気隔離弁	BN-2301-20A	BN-2701-20A	20A	R-303
45	V84-101, V84-102	機器冷却ファン A 出入口弁	BN-2301-25A	BN-2701-25A	25A	R-303
46	V84-103, V84-104	機器冷却ファン B 出入口弁	BN-2301-25A	BN-2701-25A	25A	R-303
47	DP84-54	二次主配管室 A 室 入口ダンパ	BN-2301B-15A	BN-2701A-15A	15A	R-401
48	V84-196	二次主配管室 A 室給気弁	BN-2301B-15A	BN-2701A-15A	15A	R-401
49	V84-197	二次主配管室 A 室換気弁	BN-23T5-15A	BN-27T5-15A	15A	R-406
50	V84-198	二次主配管室 B 室給気弁	BN-23T5-15A	BN-27T5-15A	15A	R-406
51	DP84-55	二次主配管室 B 室 入口ダンパ	BN-23T5-10A	BN-27T5-10A	10A	R-406
52	V84-199	二次主配管室 B 室換気弁	BN-23T5-15A	BN-27T5-15A	15A	R-406
53	DP84-61	二次主配管室 A 室 出口ダンパ	BN-23T5-10A	BN-27T5-10A	10A	R-406
54	DP84-62	二次主配管室 B 室 出口ダンパ	BN-23T5-10A	BN-27T5-10A	10A	R-406

[交換作業について]

- ① 交換作業にあたっては、原子力機構にて当該圧縮空気を停止する。
- ② 作業開始前に圧力計にて残圧が無いことを確認すること。
- ③ 圧縮空気停止期間は、短くなるように作業を計画すること。
- ④ 交換作業に必要な措置は、原則として受注者が対応すること。
- ⑤ 作業手順及び安全対策等については、作業要領書にて協議し決定すること。
- ⑥ ルブリケータには、エネオスタービン油第 1 種(ISOVG32)を給油すること。
- ⑦ 交換に使用するガスケット、シールテープ等は受注者が準備すること。
- ⑧ 配管継手部の補修塗装を既設同等色にて行うこと。

(2) 試験検査

以下の試験検査を原子力機構立会いのもと実施すること。受注者は、試験検査に先立ち、試験検査項目、手順、合否基準等を記載した試験検査要領書を作成し、原子力機構の確認を得ること。なお、判定を満足できない場合は、別途原子力機構と協議すること。

① 外観検査

ルブリケータ及びエアフィルタの交換が完了し、外観に損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損等がないことを目視で確認すること。

② 漏洩検査

ルブリケータ及びエアフィルタの各接続部から漏洩が無いことを石鹼水にて確認すること。

以 上